

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР
А.В. Цанов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-П-3-428

на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на территории двора по адресу: ул. Луначарского, 56

инв № 1755

силами подрядчика

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Внутриквартальный проезд Дорога 4 категории	Разрушение а/б покрытия	Разборка щебеночного и асфальтобетонного покрытия механизированно (экскаватор) толщиной 20 см	м ²	1793	
2.			Разборка грунта вручную толщиной 20 см	м ²	50	
3.			Погрузка и перевозка мусора на расстояние 15 км	т	По расчету	
4.			Устройство щебеночного основания толщиной 15 см фр. 20-40 М 600	м ²	1793	
5.			Розлив вяжущих материалов	т	1,43	
6.			Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия 6 см М II	м ²	1793	
7.			Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 4 см М III тип Б	м ²	1793	

Директор по закупкам и логистике

Тексин И.В.

Ведущий инженер УКСиР

Авдеева Т.В.